

HC110
HC111
HC112
HC113
HC114
HC115
HC116

Gaine Enfilable à Froid

NOTICE DE MISE EN OEUVRE

-
-
67 98 258
67 98 260
67 98 262
67 98 264
67 98 266



Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel.

UTILISATION :



Ces produits sont destinés à assurer l'isolation des conducteurs de neutre non isolés.



Les températures de mise en œuvre sont comprises entre -10°C et +50°C.
Ces produits ne sont pas thermorétractables.



PRESENTATION :




Bien choisir le matériel adapté aux dimensions des conducteurs à ré-isoler.


Désignation	Longueur fournie	Neutre massif	Neutre câblé sous plomb
GEF 16M	5m	16M	-
GEF 25M		25M	-
GEF 35M		35M	-
GEF 50M		50M	-
GEF 70M	4m	70M	50
GEF 95M		95M	70
GEF 120M		120M	95

INSTALLATION / MISE EN ŒUVRE :

- 1** Retirer la gaine de plomb pour les câbles de branchement uniquement.
Lubrifier le conducteur de neutre sur toute sa longueur ainsi que l'entrée de la gaine à l'aide du lubrifiant fourni.



- 2** Enfiler la gaine sur le conducteur puis la découper à la longueur souhaitée.
(Astuce : Tourner la gaine sur le conducteur pour faciliter le glissement.)



ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE :



Le matériel sera démonté pour trier les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.